GASTEC Instructions concernant Ie Dosi-tube passif pour dioxyde de soufre

POUR GARANTIR UNE UTILISATION SÛRE:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.

ATTENTION: L'opérateur peut se blesser et endommager le produit si les consignes ne sont pas respectées.

- 1. Tenez le dosi-tube passif à l'écart des veux lorsque vous le cassez.
- 2. Ne touchez pas à mains nues les pièces et tubes en verre brisés ainsi que les réactifs.

AREMARQUE: Pour préserver la performance et la fiabilité des résultats des tests.


- 1. Utilisez ce tube à une température comprise entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F).
- 2. Utilisez ce tube lorsque l'humidité relative est comprise entre 0 et 90 %.
- 3. Ce tube peut être altéré par des gaz présents simultanément. Reportez-vous au tableau « INTERFÉRENCES
- 4. La durée et les conditions de conservation du dosi-tube passif figurent sur l'emballage du tube.

UTILISATIONDU TUBE:

Utilisez ce tube pour détecter le dioxyde de soufre dans l'air ou dans les zones industrielles ainsi que dans les conditions atmosphériques environnementales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

(Gastec pratiquant une politique d'amélioration constante de ses produits, les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.)



Ce tube mesure la concentration de gaz TWA (moyenne pondérée en fonction du temps) en utilisant la diffusion naturelle du gaz cible sans pompe d'échantillonnage de gaz

Plage de mesure	0,2 - 100pprn
Heures d'échantillonnage	1 à 10 heures
Limite de détection	0,1 ppm (10 heures)
Variation de couleur	Vert → Jaune
Principe de réaction	SO ₂ +BaCl ₂ +H ₂ O→BaSO ₃ +2HCl HCl + Base → Chlorure

Coefficient de variation : 10% (pendant 2 à 30 ppm·hr) 5% (pendant 30 à 100 ppm·hr)

CORRECTION DE LA TEMPÉRATURE. DE L'HUMIDITÉ ET DE LA PRESSION :

Température: Aucune correction n'est nécessaire. **Humidité**: Aucune correction n'est nécessaire. **Pression**: Aucune correction n'est nécessaire.

PROCÉDURE DE MESURE :



- Cassez un dosi-tube au niveau de la ligne de rupture du tube avec le support de dosi-tube passif n° 710 en option.
- 2. Placez le dosi-tube fermement dans le support de tube de manière à ce que l'extrémité cassée soit cachée dans l'extrémité du support de tube. Enregistrez l'heure de démarrage de la mesure sur une étiquette numérotée détachable fournie avec chaque boîte de tubes puis placez l'étiquette sur le dositube dans le support.
- 3. Attachez le support du tube au vêtement (par exemple un col de chemise) pour un échantillonnage personnel ou placez le dosi-tube sur le lieu de travail là où la mesure est requise. Lorsque l'échantillonnage est terminé, enregistrez l'heure de fin de mesure sur l'étiquette du dosi-tube.
- 4. Une concentration moyenne de gaz peut être obtenue à partir d'un échantillonnage de 1 à 10 heures. Calculez le temps d'échantillonnage réel et la concentration moyenne de gaz en utilisant la formule suivante.

Concentration moyenne = Lecture du dosi-tube (ppm · heure)
Temps réel d'échantillonnage
(heures)

5. Pour éviter que le support de tube ne tombe du col de chemise au cours de l'opération, il est conseillé de porter le support de tube sur un cordon en enfilant ce demier dans le petit trou du support.

INTERFÉRENCES ·

Substance	Interférence	Gaz d'interférence uniquement
Dioxyde d'azote	-	Aucune décoloration
Sulfure d'hydrogène	+	Aucune décoloration

Le tableau des gaz susceptibles d'interférer exprime l'interférence de chaque gaz présent simultanément dans la plage de concentration de gaz qui équivaut à la concentration du gaz cible.

En conséquence, le test peut être affecté à cause d'autres substances non mentionnées dans le tableau.

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec nous ou avec l'un des représentants de Gastec.

PROPRIÉTÉS DANGEREUSES :

Valeur limite de seuil - Limite d'exposition à court terme par l'ACGIH (2014) : 0,25 ppm

MISE AU REBUT:

Ce Dosi-tube ne contient pas de substances toxiques. Lors de la mise au rebut du tube, qu'il ait été utilisé ou non, veuillez respecter les réglementations des autorités locales.

GARANTIE:

N'hésitez pas à contacter les représentants locaux de Gastec si vous avez des questions concernant la détection des gaz et la qualité des tubes.

^{**}Durée de conservation : Reportez-vous à la date de péremption figurant sur l'emballage du tube.

^{**}Conservez les tubes dans un endroit sombre et frais.

Fabricant : Gastec Corporation 8-8-6 Fukayanaka, Ayase-City, Kanagawa 252-1195, Japón http://www.gastec.co.jp/ Numéro de téléphone + 81-467-79-3910 Fax + 81-467-79-3979

IM015DE2 Imprimé au Japon 17H/MP-FR